



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII-XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 2 3 7								
LOCALITÀ S.Alessandro VIA S.Alessandro																		N. CIV. 33-33A									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO a b c d e 3								
CATASTO Bergamo f.11;mp.421																																												
PROPRIETÀ religiosa																		USO ATTUALE abitazione																										
STRUTTURE VERTICALI				STRUTTURE ORIZZONTALI				COPERTURE				UMIDITÀ																																
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																																												
PROTEZIONE PROPOSTA fronti su via S.Alessandro																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Edificio del XVII-XVIII secolo																		Edificio a testata di cortina con pianta ad L									Murature miste,intonacate																	
																		Altezza di 3 piani più sottotetto non abitabile									Solai in legno																	
																		Vano scala più alto di circa un piano									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																	
																		no									Contorni delle aperture in arenaria																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		Notevole piccolo portale in pietra su via S.Alessandro sormontato da medaglione in pietra raffigurante guerriero aureolato(S.Alessandro ?)									Ristrutturazione per risanamento																	
																		Piccolo spazio rettangolare d'angolo non coperto,delimitato da muro (intonacato a bugne rettangolari) che presenta verso la chiesa un portale									Valorizzazione fronti																	
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																	
																											Edificio in cattivo stato																	
																											Accesso ai piani superiori dal cortile coperto del mp.422(v.scheda 01.1.02.36)																	
DOCUMENTI ANNESSI																											REDATTA DA																	
NEG.167.34/167.35/167.36																		sormontato da pensilina di foggia settecentesca									REVISIONATA DA																	
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

