



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE																		Edificio residenziale																		EPOCA									sec.XVII-XVIII								
LOCALITÀ																		S.Alessandro VIA S.Alessandro																		N. CIV.									35								
CATASTO																		Bergamo f.11;mp.415																		1 - VALORE ARCHITETTONICO									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
PROPRIETÀ																		religiosa																		USO ATTUALE									abitazione sagrestano								
STRUTTURE VERTICALI																		<input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI									<input type="checkbox"/>								
COPERTURE																		<input type="checkbox"/>																		UMIDITÀ									<input type="checkbox"/>								
PROTEZIONE ESISTENTE																		P.R.G.n.a. art.11 e 13																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
PROTEZIONE PROPOSTA																																				piano terreno									1/2								
																																				resto dell'edificio									1/2								
																																				spazi liberi									1/2								
																																				DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		Edificio del XVII-XVIII secolo																		DATI TIPOLOGICI									Edificio in cortina a pianta irregolare alto due-tre piani con coperto aggiunto a un piano coperto a terrazza(B)								
Parte bassa a un piano(B)sul retro aggiunta recentemente																																				STRUTTURE E MATERIALI									Murature miste,intonacate Solai in legno Tetto con orditura in legno e manto in coppi Contorni aperture in pietra								
																																				CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									L'edificio è addossato alla chiesa di S.Alessandro e non costituisce un'unità edilizia a sè,in quanto è pure strettamente collegato al mp.421(v.scheda 01.1.02.37)								
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO									Ristrutturazione,risanamento								
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI									Edificio in cattivo stato								
DOCUMENTI ANNESSI																		NEG.167.36/159.35																		negozii, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973								
																																													REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973								
																																				VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

