



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>																	
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>sec. XIX</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <b>S. Alessandro VIA S. Orsola (interno)</b>																		N. CIV.									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 2 4 1																	
CATASTO <b>Bergamo f. 11; mp. 441</b>																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ <b>privata</b>																		USO ATTUALE <b>laboratorio artigiano, abitazione</b>									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COBERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>						a			b			c			d			e																	
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G.n.a. art. 11</b>																		piano terreno									1 2									A=3																	
PROTEZIONE PROPOSTA <b>La fronte sud con spazio verde e il sentiero acciottolato d'accesso da via S. Orsola</b>																		resto dell'edificio									1 2									B=6																	
																		spazi liberi									1 2																										
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																	
<b>Edificio del XIX secolo</b>																		<b>Edificio aderente ad altro edificio, interno rispetto alla cortina su strada a pianta pressochè rettangolare</b>																		<b>Murature miste, intonacate</b>																	
<b>Aggiunti a sud due bassi corpi di fabbrica uno aderente all'edificio, l'altro staccato al fondo del mappale</b>																		<b>Altezza di 3 piani</b>																		<b>Solai in legno</b>																	
<b>Aggiunta baracca e tettoia nello spazio adibito ad ortaglia</b>																		<b>Copertura a due falde</b>																		<b>Tetto con orditura in legno e manto in coppi</b>																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		<b>Accesso dal mp. 461 (v. scheda 01.1.02.209) per un sentiero acciottolato aderente ad un vecchio muro</b>																		<b>Ripulitura e sistemazione orto</b>																	
																		<b>Angolo di sapore ancora rustico, malgrado l'incombente presenza delle costruzioni moderne adiacenti</b>																		<b>Demolire corpi B e baracche</b>																	
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigiane, vetrine, insegne, ecc.																		REDATTA DA <b>F. Mazza-giugno 1973</b>																	
<b>NEG. 166.29a</b>																																				REVISIONATA DA <b>V. Zanella-luglio 1973</b>																	
																																				VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

