



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>sec.XIX</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ <b>S.Alessandro</b> VIA <b>Borfuro-angolo via Piccinini</b> CIV. <b>5C-7C</b>																											a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO <b>Bergamo f.11;mp.2856-379</b>																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ <b>privata</b> USO ATTUALE <b>negozi,abitazione</b>																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>						NUMERO SCHEDA											
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G.n.a. art.11</b>																											0 1 1 0 2 4 2								
PROTEZIONE PROPOSTA <b>fronte su via Borfuro e su via Piccinini,cortile con portico</b>																											GRADO								
																											a b c d e								
																											3								
																											piano terreno								
																											resto dell'edificio								
																											spazi liberi								
																											DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio probabilmente dell'inizio del XIX secolo																		Edificio in testata di cortina e d'angolo (con il giardino) tra due strade									Muratura mista,intonacata								
Create successivamente aperture per negozi,aggiunta scala in giardino e corpo C a un piano per garage																		Pianta a U:4 piani il corpo A,1 piano il corpo B,coperto a terrazza									Solai in legno								
																		Tetto a falde									Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
																											Contorni delle finestre in arenaria								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
																		Cortile con loggiato su un lato chiuso con vetrine									Ridisegno aperture negozi								
																		Scala a 2 rampe verso il piccolo giardino posto sull'angolo tra via Borfuro e via Piccinini									OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																		Un ambiente a piano terreno con stucchi									Non è stato possibile fotografare il cortile								
																											L'edificio conclude la cortina nord di via Borfuro								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA <b>F.Mazza-giugno 1973</b>								
NEG.164.18a/168.11/168.10																											REVISIONATA DA <b>V.Zanella-luglio 1973</b>								
																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

