




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>																																			
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>sec.XIX-XX</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																																			
LOCALITÀ <b>S.Alessandro</b> VIA <b>Biazza Matteotti 20/Borfuro</b>																		N. CIV. <b>1</b>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 2 4 4																																			
CATASTO <b>Bergamo f.11;mp.383</b>																		USO ATTUALE <b>uffici,abitazione,sede politica</b>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO																																			
PROPRIETÀ <b>privata</b>																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G.n.a. art.11</b>																		PROTEZIONE PROPOSTA <b>nel corpo A fronti su strada e sul cortile</b>									piano terreno									1 2									A=3																										
																											resto dell'edificio									1 2									B=6																										
																											spazi liberi									1 2																																			
																											DESTINAZIONE DI PIANO																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																																			
Edificio del XIX secolo																		Edificio in testata di cortina e																		Muratur" miste, intonacate																																			
Cortile più interno non più esistente																		d'angolo tra una strada e una piazza																		(strutture in c.a. nel corpo B)																																			
per recentissime trasformazioni in parte ancora in corso (su via Borfuro)																		Casa con cortile centrale																		Contorni delle aperture in pietra																																			
Negozii trasformati																		Pianta rettangolare																		Solai in legno.																																			
																		Altezza di quattro piani (corpo A) e di due-tre piani (corpo B)																		Tetto con orditura in legno e manto in coppi																																			
																		tetto a falde																																																					
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																																																					
PROPRIETARIO ATTUALE																		Piano terra (esterno) intonacato a bugnato. Balcone sopra il portale. Al 1° piano davanzali in pietra con modanature e architravi; architrave a timpano nella porta-finestra sul balcone. Ballatoio al 1° piano su tre lati del cortile lastricato. Portico su colonne costituito da passaggio collegante																		OSSERVAZIONI																																			
BIBLIOGRAFIA																		via Borfuro con lo spazio tra il mp. 383 e palazzo Frizzoni (negozio "la Tecnica".																		Buon inserimento delle trasformazioni.																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrino, insegne, ecc.																																																					
NEG./165.26/165.30/165.34/164.1a/165.27/165.47/165.19																																				REDATA DA <b>F.Mazza-giugno 1973</b>																																			
Scheda bis																																				REVISIONATA DA <b>V.Zanella-luglio 1973</b>																																			
																																				VISTA DA																																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <b>S. Alessandro</b> VIA <b>Piazza Matteotti 20/Borfuro</b> N. CIV. <b>1</b>																		0 1 1 0 2 4 4																	
REDATTA DA <b>F. Mazza-giugno 1973</b> REVISIONATA DA <b>V. Zahella-luglio 1973</b> VISTA DA																																			
																																			
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	