



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>																																			
DENOMINAZIONE <b>Giardino di Palazzo Frizzoni</b>																		EPOCA <b>sec. XIX</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																																			
LOCALITÀ <b>S.Alessandro</b> VIA <b>Crispi</b>																		N. CIV.									a) pessimo b) cattivo e) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 2 4 7																																			
CATASTO <b>Bergamo f.11; mp.2609-370-361-319</b>																		USO ATTUALE <b>giardino pubblico</b>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO																																			
PROPRIETÀ <b>comunale</b>																		STRUTTURE VERTICALI									STRUTTURE ORIZZONTALI									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									a b c d e																										
PROTEZIONE ESISTENTE <b>Vincolo Soprintendenza "Palazzo con annesso giardino" 18/7/1914</b>																		PROTEZIONE PROPOSTA <b>P.R.G. n.a. art. 51</b>									ano terreno									1 2																																			
																											resto dell'edificio									1 2																																			
																											spazi liberi									1 2																																			
																											DESTINAZIONE DI PIANO																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																																			
contemporaneo al palazzo: XIX secolo Trasformato in giardino pubblico in epoca recente																		Giardino all'inglese con alti al- beri che chiudono da via Crispi la visuale sul retro (squalido) del mp.380																																																					
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO																																			
																		Il mp.319 costituisce parte incol- ta e separata dal mp.380 da muret- to diroccato																		Da piantumarsi come il resto il mp.319																																			
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																																			
																																				Sito di interesse pubblico																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		negozii, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																		REDATTA DA <b>F.Mazza-giugno 1973</b>																																			
NEG. 165.4 / 165.5 / 165.31																																				REVISIONATA DA <b>V.Zanella-luglio 1973</b>																																			
																																				VISTA DA																																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					

