



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Istituto Prof. di Stato per il Commercio																		EPOCA sec.XX prima '45									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA S.Alessandro VIA Garibaldi																		N. CIV. 2									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 2 4 9																	
CATASTO Bergamo f.8; mp.2314																											2 - NECESSITA DI RESTAURO																										
PROPRIETA statale																		USO ATTUALE scuola									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITA									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																											piano terreno									5																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio																										
																											spazi liberi																										
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Costruito nel XX secolo (prima '45)																		Edificio a testata di cortina									Muratura mista, in parte intonacata, in																										
																		Pianta rettangolare									parte rivestita in ceppo di Brembate																										
																		Altezza di tre piani su via Garibaldi, di quattro verso il cortile									Contorni delle aperture in pietra artificiale																										
																		Copertura a padiglione									Tetto con orditura in legno e manto in marsigliesi																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Fronte su strada di stile neo-rinascimentale con sopraluci delle aperture in cotto																																			
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																										
																											Edificio facente parte di una cortina niente affatto omogenea e di presenza piuttosto pesante																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDAITTA DA F.Mazza-giugno 1973																										
NEG. 166.4a																											REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																										
																											VISTA DA																										

