



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVI(?) - XVII																		1. VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S.Alessandro VIA Broseta (angolo via Lapacano)																		N. CIV. 47A-47																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 3 0 1																	
CATASTO Bergamo f. 14 mp. 1932																		cano)																		2. NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozio, abitazione																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI																		COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																																				piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																																				resto dell'edificio									1 2																	
																																				spazi liberi									1 2																	
																																				DESTINAZIONE DI PIANO									3																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																										
Probabilmente del XVI secolo																		Edificio d'angolo fra strade																		Muratura in pietrame e laterizio con intonaco																										
Portale barocco																		Pianta irregolare con cortile interno																		Solai in legno in vista anche nell'androne																										
Sovrastrutture deformanti in particolare nel cortile dove la parte a loggia è parzialmente chiusa da muri																		Altezza di tre piani																		Pavimenti in cotto																										
Apertura di un negozio al piano terra.																		Tetto a padiglione																		Elementi scale, colonne in arenaria come il portone																										
																																				Tetto in coppi su struttura in legno																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Buon portale ad arco in pietra bugnata su via Broseta																		Intervento di liberazione dalle strutture del retro (mp. 1930)																										
BIBLIOGRAFIA																		Cortile interno con elementi di loggia interessanti e pilastri ottagonali a spigoli smussati, frammentati a parti molto degradate																		OSSERVAZIONI																										
																																				Fronte su via Lapacano degradata																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																																												
NEG. 74.6 / 64.10 / 64.19																		Apertura e insegna negozio in contrasto con l'ambiente																		REDATTA DA F. Mazza -febbraio 1973																										
																																				REVISIONATA DA V. Zanella -marzo 1973																										
																																				VISTA DA																										

