



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVIII																		1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S. Alessandro VIA Broseta, angolo via Lapacano																		N. CIV. 45																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 3 0 2																	
CATASTO Bergamo f. 10, mp. 1930																																				2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE legatoria, abitazione																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI																		COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																																				piano terreno									3																	
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su via Broseta																																				resto dell'edificio																										
																																				spazi liberi																										
																																				DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio del XVIII secolo																		Edificio in cortina alto tre piani																		Muratura in pietra(ciottole) e intona-																										
Su via Lapacano notevoli deformazioni																		più sottotetto abitato. Impianto																		co, contorni in pietra di Sarnico																										
alle aperture																		di una certa importanza. Portale																		Copertura con orditura in legno e man-																										
Interventi recenti in facciata (1968-)																		unico al piano terreno, senza nego-																		to in coppi																										
con apertura di porte finestre nel lato destro																		zi, spazio scala forse deformato in																		Struttura povera verso via Lapacano																										
die finestre																		epoca posteriore ma ancora interes-																																												
																		sante. Androne con portali interes-																																												
																		santi. Grande cortile a C selciato con il lato nord aperto su edificio nuo-																																												
																		vo e il lato est costituito dall'edificio oggetto della scheda 01.1.03.03																																												
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																																												
PROPRIETARIO ATTUALE																		Portale e finestre su via Broseta																		PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		decisamente buoni. Intervento recen-																		Ripristino fronte e recupero spazi inter-																										
																		te a livello di restauro con modi-																		ni																										
																		ficazione delle aperture a piano																		OSSERVAZIONI																										
BIBLIOGRAFIA																		terreno nel lato destro: risultato																																												
																		positivo. Scale con notevole affresco																																												
																		del XVIII e XIX secolo, che si svi-																																												
																		luppano in vani adiacenti. Pozzo in																																												
																		pietra nell'androne chiuso.																																												
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA F. Mazza -febbraio 1973																										
NEG. 74.8 / 62.22 / 64.25 / 64.11 /																																				REVISIONATA DA V. Zanella -marzo 1973																										
64.27																																				VISTA DA																										
Scheda bis																																																														





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ S.Alessandro																		VIA Broseta(angolo via Lapacano)																		N. CIV. 45								
																																				0 1 1 0 3 0 2								
REDATTA DA F.Mazza -febbraio 1973																		REVISIONATA DA M.Zanella -marzo 1973																		VISTA DA								
																																												
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										