




| 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|--|--|-------------------|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|-----------|--|--|-----|--|--|-------------------------|--|--|
| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | | | | | | | | | MONUMENTI | | |
| DENOMINAZIONE Edificio residenziale | | | | | | | | | | | | EPOCA sec.XVIII-XIX | | | | | | 1 - VALORE ARCHITETTONICO | | | | | | | | | NUMERO SCHEDA | | |
| LOCALITÀ S.Alessandro | | | | | | VIA Broseta | | | | | | N. CIV. 41-39 | | | | | | a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo | | | | | | | | | 0 1 1 0 3 0 4 | | |
| CATASTO Bergamo f.10; mp. 1933 | | | | | | PROPRIETÀ privata | | | | | | USO ATTUALE botteghe artigiane, abitazione | | | | | | 2 - NECESSITÀ DI RESTAURO | | | | | | | | | GRADO | | |
| STRUTTURE VERTICALI | | | STRUTTURE ORIZZONTALI | | | COPERTURE | | | UMIDITÀ | | | a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni | | | | | | | | | a b c d e | | | | | | | | |
| PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 2 | | | 1 2 | | | 1 2 | | | 3 | | |
| PROTEZIONE PROPOSTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | piano terreno | | | | | | | | | DESTINAZIONE DI PIANO | | |
| DATI CRONOLOGICI | | | | | | | | | | | | DATI TIPOLOGICI | | | | | | STRUTTURE E MATERIALI | | | | | | | | | | | |
| Trasformazioni interne ai primi del novecento | | | | | | | | | | | | Costruzione di origine rustica, verso strada casa di città, verso l'interno abitazione contadina con distribuzione a ballatoio di legno, su due cortili. Altezza di tre piani più sottotetto abitato il corpo su strada, uno-due piani i corpi rustici interni. Tetto a due falde | | | | | | Murature in pietra intonacate. Contorni in arenaria. Copertura in coppi su struttura in legno | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETARIO ATTUALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO | | | | | | | | | PROPOSTE DI RESTAURO | | |
| BIBLIOGRAFIA | | | | | | | | | | | | Brevi differenze nella linea e nella forma della gronda, nell'allineamento dei fronti e nell'altezza delle coperture fanno distinguere il fronte in due parti. Restano a ricordo della origine contadina i ballatoi, i cancelli in legno; cortile acciottolato a differenti livelli e degradante verso strada, pozzo murato in pietra nel cortile, nel rustico colonnette biliate. Un muro interrotto da un varco le da quelle adiacente posto sulle stesso mp(v.s. 01.1.03.05). Defezioni nell'ambiente interno date dalle da occupazione del cortile. Piccolo orto retrostante | | | | | | Liberazione interni da superfetazioni. Ampi spazi interni di contrapposizione con disimpegni e scale molto piccoli. con architrave in legno divide il cortile | | | | | | | | | OSSERVAZIONI | | |
| DOCUMENTI ANNESSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | REDATTA DA | | | | | | | | | F. Mazza -febbraio 1973 | | |
| NEG. 74.11a / 65.3 / 65.17 / 65.10 / 65.16 Scheda bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | REVISIONATA DA | | | | | | | | | V. Zanella -marzo 1973 | | |
| VISTA DA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | |





| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | MONUMENTI | | | | | | | | |
| DENOMINAZIONE Edificio residenziale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NUMERO SCHEDA | | | | | | | | |
| LOCALITÀ S. Alessandro | | | | | | | | | | | | | | | | | | VIA Broseta | | | | | | | | | N. CIV. 41-39 | | | | | | | | | 0 1 1 0 3 0 4 | | | | | | | | |
| REDATTA DA F. Mazza -febbraio 1973 | | | | | | | | | | | | | | | | | | REVISIONATA DA V. Zanella -marzo 1973 | | | | | | | | | VISTA DA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| altri elementi di identificazione grafica e fotografica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |