



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVIII-XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 3 0 5																	
LOCALITÀ S. Alessandro VIA Broseta																		N. CIV. 37									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
CATASTO Bergamo f.10; mp. 1933																		USO ATTUALE abitazione									a b c d e									3																	
PROPRIETÀ privata																		STRUTTURE VERTICALI									STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		piano terreno									resto dell'edificio									spazi liberi									DESTINAZIONE DI PIANO								
PROTEZIONE PROPOSTA																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Settecentesco il corpo A su strada Posteriore il corpo B al fondo del cortile																		Edificio in certina a pianta pressochè quadrata di tre piani più sottotetto									Muratura mista, intonacata Solai in legno Tetto con orditura in legno e manto in coppi																										
Aggiunta del corpo servizi sul retro del corpo A																		Sul fondo del cortile edificio a due piani con pianta a L Copertura a due falde																																			
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO									OSSERVAZIONI																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		Androne con passateie in arenaria e selciate a piccoli ciottoli Ballatoi sul retro del corpo A con ripiani e mensole in arenaria. Alcuni alberelli all'interno del cortile, divise da quello adiacente nello stesso mappale da un muretto e cancelli in legno.									Liberazione sul retro del corpo servizi																										
BIBLIOGRAFIA																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA F.Mazza -febbraio 1973									REVISIONATA DA V.Zanella -marzo 1973																	
NEG. 74.14 / 74.13 / 65.15a / 65.12a																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

