



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Palazzo Marzoli																		EPOCA sec. XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0110306								
LOCALITÀ S. Alessandro VIA Broseta																		N. CIV. 35A-35																										
CATASTO Bergamo f.10; mp. 1939																		USO ATTUALE abitazione									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO a b c d e								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>																										
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA tutto il palazzo con il giardino retrostante																		resto dell'edificio									1 2																	
																		spazi liberi									1 2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI Forse il palazzo apparteneva in origine, come quello alla scheda 01.1.03.09 ai conti Barca																		DATI TIPOLOGICI Edificio in cortina. Palazzo residenziale a cortile. Altezza in parte a tre piani, in parte a quattro. Impianto a cortile centrale porticato su due lati (archi ribassati su pilastri)									STRUTTURE E MATERIALI Murature in pietra con intonaco Tetto con struttura in c.a. e manto in coppi Rifacimento delle solette interne Centerni delle aperture in arenaria e pietra artificiale (di restauro)																	
Recente restauro di ristrutturazione interna con alcune trasfermazioni degli ambienti con risultati positivi																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Lungo fronte differenziato in due parti dalla presenza nella parte di sinistra di uno zoccolo a bugnato in arenaria, del balcone, delle cornici alle finestre su mensole e dal disegno della gronda. Buona la dotazione di verde che ne fa una unità completa. Scala principale con buona ringhiera in ferro battute Alcuni soffitti affrescati al primo piano Giardino ben curato sul retro									PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		OSSERVAZIONI																										
BIBLIOGRAFIA																		REDATTA DA F. Mazza -febbraio 1973									REVISIONATA DA V. Zanella -marzo 1973																	
DOCUMENTI ANNESSI NEG. 77.18 / 74.16 / 74.20 / 65.28a 65.26 / 65.29a Scheda bis																		VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Palazzo Marzoli																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITA S. Alessandro																		VIA Broseta									N. CIV. 35-35A									0 1 1 0 3 0 6								
REDATTA DA F. Mazza-maggio 1973																		REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973									VISTA DA																	
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										