




COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Palazzo Barca										EPOCA sec. XVII										1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S. Alessandro VIA Broseta										N. CIV. 29-27B										a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.10, mp. 1944										USO ATTUALE abitazione										2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata										STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>										a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>										COPERTURE <input type="checkbox"/>										GRADO								
UMIDITÀ <input type="checkbox"/>										PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11										a b c d e								
PROTEZIONE PROPOSTA										piano terreno										1 2								
										resto dell'edificio										1 2								
										spazi liberi										1 2								
										DESTINAZIONE DI PIANO																		
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio probabilmente secentesco										Palazzo in cortina a cortile centrale, due lati perticati; pianta romboidale										Muratura di pietrame e cotto intonacata								
Leggere modifiche negli ambienti interni alla fine del secolo scorse con chiusura a veranda dei due tratti dei ballatoi sul cortile										Altezza di quattro piani Tetto a due falde										Tetto con struttura in legno e manto in coppi Solai in legno Centorni delle aperture in arenaria								
										CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO										PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE										Fronti molto interessanti Pavimentazione del cortile in acciottolate a motivi geometrici; notevole scala. Scale interne al 1° e 2° piano affrescate: in particolare un salone al 1° piano interamente coperto da scenografie prospettiche attribuite ai fratelli Galliani e Federico Ferrari. Affreschi anche nell'androne.										Restauro conservativo delle fronti interne ed esterne e degli ambienti interni								
BIBLIOGRAFIA																				OSSERVAZIONI								
I. ANGELINI, 1961, 26; ZANELLA, 1971, 138																												
DOCUMENTI ANNESSI										Scheda bis										REDDATTA DA								
NEG. 74.22 / 63.5 / 63.9 / 63.11 / 63.12 / 63.15 / 63.19 / 63.16 / 63.18										pavimenti in legno e i serramenti originari. L'edificio è a contatto sul retro con lo spazio di pertinenza dell'Istituto delle Suore Sacramentine										F. Wazza febbraio 1973								
																				REVISIONATA DA								
																				V. Zanella -marzo 1973								
																				VISTA DA								
																				1 2 3 4 5 6 7 8 9								





1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI						
DENOMINAZIONE Palazzo Barca																				NUMERO SCHEDA						
LOCALITÀ S. Alessandro										VIA Broseta										N. CIV. 29-27B						
REDATTA DA F. Mazza -febbraio 1973										REVISIONATA DA V. Zanella -marzo 1973										VISTA DA						
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9