



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo 2 - NECESSITA' DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									NUMERO SCHEDA 0110311								
LOCALITA' S.Alessandro VIA Broseta																		N. CIV. 27A-27																										
CATASTO Bergamo f.10; mp.2640																																												
PROPRIETA' religiosa																		USO ATTUALE nessuno																										
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITA'						GRADO																				
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		piano terreno									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
																		spazi liberi									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Probabilmente del XVII secolo																		Edificio in cortina ad impianto di palazzetto con pianta a L									Murature di pietra con intonaco																	
Apertura al piano terra per negozi di questo secolo (ora chiusa come tutto l'edificio)																		Altezza di quattro piani									Solai in legno																	
Recente ripristino delle fronti interne.																		Tetto a due falde									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																	
																		Ballatoi verso il cortile									Contorni delle finestre in arenaria																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		Notevole fronte su via Broseta																										
																		Buon portale bugnato come i contorni delle finestre ai piani superiori																										
BIBLIOGRAFIA																		Androne affrescato nell'800 nella parte verso il cortile									OSSERVAZIONI																	
																		Elemento fondamentale di una quinta su via Broseta									L'edificio internamente è in cattive condizioni e non presenta particolari motivi di interesse. E' inutilizzato.																	
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.																										
NEG. 77.24 / 63.24 / 103.16a																											REDATTA DA F.Mazza -febbraio 1973																	
																											REVISIONATA DA V.Zanella -marzo 1973																	
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

