



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo 2 - NECESSITA' DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																																	
LOCALITA' S.Alessandro VIA S.Antenino																		N. CIV. 4-4B																																										
CATASTO Bergamo f.10; mp. 1963-1964-1965																											NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 3 1 4																																	
PROPRIETA' privata																		USO ATTUALE abitazione									GRADO a b c d e <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> 3																																	
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITA'			piano terreno			resto dell'edificio			spazi liberi																																										
												1/2			1/2			1/2																																										
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art ? 11																		DESTINAZIONE DI PIANO																																										
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su via S.Antenino																																																												
DATI CRONOLOGICI Edificio del XVIII secolo																		DATI TIPOLOGICI Edificio in cortina a pianta quadrangolare. Altezza di cinque piani (m.1963-1965) e due piani (mp.1964). Tetto a due falde. Edificio di impostazione povera. Ridotta altezza dei piani.									STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista in laterizio e pietra con intonaco. Davanzali in pietra arenaria. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi.																																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Fronte unitaria su via Brescia ^{S.Antenino} interessante in particolare per due balconcini. Cortile molto piccolo interno con ballatoi degradato e senza interesse. Piccola porta d'ingresso con arco a sesto acuto, in pietra. L'edificio ^{cortina} con il nuovo intervento ^{secondo attività edilizia ordinaria} dell'Istituto Suore Sacramentine.									PROPOSTE DI RESTAURO Interventi sulle fronti e risistemazione interna																																	
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI																																										
DOCUMENTI ANNESSI NEG. 77.27 / 63.32 / 63.30																		REDATA DA F.Mazza -febbraio 1973									REVISIONATA DA V.Zanella -marzo 1973																																	
VISTA DA																																																												

