



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Alessandro VIA Broseta,(via S.Antonino, N. CIV. 21-21A																											a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.10; mp. 2002																		1A)									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozio abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ												a b c d e														
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G* n.a. art. 11																		piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA fronti su strada																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Probabilmente secentesco																		Edificio d'angolo fra strade a									Muratura in ciottoli con intonaco								
Apertura del negozio con vetrina molto																		pianta rettangolare									Zoccolo in crespone e arenaria								
semplice in ferro del primo novecento																		Altezza di quattro piani più solai.									Tetto con orditura in legno e manto								
																		Tetto a padiglione									in coppi								
																											Contorni in arenaria								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
																		Tipica fronte su via Broseta con									Ripristino degli intonaci esterni e ser-								
																		interessanti contorni alle finestre									ramenti, in particolare su via S.Antonino								
																		e piccolo portale d'ingresso									Necessaria la ristrutturazione								
																		Ambiente degradato sul retro. Comi-									del retro (mp.2003-2007)								
																		gnolo. Su via S.Antonino contorni a																	
BIBLIOGRAFIA																		piano terra interessanti; la parte																	
																		alta di impostazione più povera che																	
																		suvia Broseta. Interessante elemen-																	
																		to d'angolo fra via S.Antonino e via																	
																		Broseta.									REDATA DA F.Mazza -febbraio 1973								
DOCUMENTI ANNESSI																											REVISIONATA DA V.Zanella -marzo 1973								
NEG. 74.26 / 62.6 / 62.7 / 77.30																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

