



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVIII-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ S.Alessandro VIA Broseta																		N. CIV. 17-19									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 3 1 6								
CATASTO Bergamo f.10; mp. 2003-2004																		USO ATTUALE negozi, abitazione									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>						a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									a b c d e											
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		piano terreno									1 2									3								
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su via Broseta																		resto dell'edificio									1 2																	
																		spazi liberi									1 2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Epoca probabile di costruzione: XVIII secolo. Sul retro agli inizi del novecento chiusi malamente a veranda i balconi (in cattivo stato) e costruzione di balaustra sul tetto																		Edificio in cortina a pianta rettangolare									Muratura mista con intonaco																	
A piano terra intervento di unificazione ingresso e negozio																		Altezza di quattro piani									Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Solai in legno																	
																		Tetto a due falde									Contorni in pietra artificiale																	
																		Corpo sul retro di un piano, con copertura a terrazza.																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		Contorni delle finestre molto degradati verso via Broseta									Ristrutturazione interna, in particolare ripresa fronte sul retro																	
																		Retro degradato									OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA																																												
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA F.Mazza -febbraio 1973																	
NEG. 77.31 / 74.2																		Aperture a piano terra in contrasto con l'ambiente									REVISIONATA DA V.Zanella -marzo 1973																	
																		VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

