



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVII-XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S.Alessandro VIA Broseta																		N. CIV. 15A-15									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 3 1 7																	
CATASTO Bergamo f.10; mp. 2005																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozio, abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su via Broseta																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Probabilmente secentesco																		Edificio in cortina a pianta rettangolare									Muratura mista, intonacata																										
Negozio con vetrina in ferro del primo novecento, ormai inserita																		Altezza di quattro piani più sotto tetto abitato									Solai in legno. Volte a piano terreno																										
																		Tetto a due falde									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																										
																											Contorni delle aperture in arenaria																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		Fronte con aperture poste verso e bordi. Portale d'ingresso ad arco a tutto sesto, notevoli i contorni delle finestre; volte a botte con lunette al piano terra									Ristrutturazione interna con particolare attenzione alla parte sul retro. Rifacimento intonaci																										
BIBLIOGRAFIA																		Cavedio aperto sul retro									OSSERVAZIONI																										
																		Elemento della quinta su via Broseta, sul retro spazi degradati senza interesse																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		- neg. vetrina originale, negozio ecc.																																			
NEG. 74.28 / 62.10 / 62.2																											REDATA DA F.Mazza									-febbraio 1973																	
																											REVISIONATA DA V.Zanella									-marzo 1973																	
																											VISTA DA																										

