



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVI-XVII									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Alessandro VIA Broseta																		N. CIV. 11A-11									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.10; mp. 2007																		USO ATTUALE negozio, abitazione									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>						GRADO											
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su via Broseta, cortile con sistema scale																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Del XVI o del XVII secolo																		Edificio in cortina(casa a corte)									Muratura mista in pietra e cotto,into-								
Sistemazione del piano terra semplice,																		con pianta a C									nacata								
ma ben inserito																		Altezza di 6 piani									Solai in legno								
																		Copertura a falde									Tetto con orditura in legno e manto in								
																		Impostazione di tipo ecòmico:pia									coppi								
																		ni bassi,contorni molti semplici									Contorni delle aperture in arenaria								
																		Ingressi a volte ribassate									Ballatoi in parte in legno,in parte								
																											in arenaria								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Cortile interno selviato in arena									Restauro conservativo del sistema scale								
																		ria.Scale interne con interessanti																	
																		ringhiere in ferro e colonna di																	
																		mezzaria in arenaria a piano ter-																	
																		ra e in legno ai piani superiori																	
BIBLIOGRAFIA																		Elemento di una quinta di via Bro									OSSERVAZIONI								
																		seta									Schema tipico della casa ottocentesca								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.									REDATA DA F.Mazza -febbraio 1973								
NEG. 74.30 / 62.18																											REVISIONATA DA V.Zenella -marzo 1973								
																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

