



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII																		1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Alessandro VIA Broseta																		N. CIV. 5A-7																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.10;mp.2015-2013																																				2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozio,abitazione																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>						GRADO																				
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																																				a b c d e								
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su via Broseta																																				1 2 3 4 5 6 7 8 9								
																																				1 2 3 4 5 6 7 8 9								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
Probabilmente del XVIII secolo																		Edificio in cortina con pianta a																		Muratura in pietra ,intonacata								
Piano terra deformato da aperture recenti																		Altezza di 5 piani																		Solai in legno								
																		Tetto a due falde																		Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
																																				Contorni delle aperture in arenaria								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Fronte caratterizzata da piccoli balconi curvilinei in ferro con soletta in pietra																		Revisione aperture al piano terra								
																		Contorni delle aperture lisci																		Ristrutturazione interna								
BIBLIOGRAFIA																		Retro in corrispondenza del mp. 2013 molto degradato.Comignoli																		OSSERVAZIONI								
																		Elemento della quinta su via Broseta,notevole per i particolari																										
																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc. della fronte																										
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA F.Mazza-maggio 1973								
NEG.74.32/62.24																																				REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973								
																																				VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

