




COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA sed. XVIII(?)									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Alessandro VIA Piazza Pontida									N. CIV. 26G-27A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.11; mp. 2028									USO ATTUALE negozi, forno, abitazione									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata									STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									GRADO								
UMIDITÀ <input type="checkbox"/>									PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11 e 13									a b c d e								
PROTEZIONE PROPOSTA									piano terreno									1 2								
									resto dell'edificio									1 2								
									spazi liberi									1 2								
									DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio probabilmente settecentesco									Edificio d'angolo tra strade: palaz-									Muratura mista, intonacata								
Inserimento al piano terra di attrezz-									zo con cortile (inglobato nel labo-									Solai in legno e volte								
zature per fabbricazione di dolciumi,									ratorio) a pianta rettangolare									Contorni in arenaria, come le colonne								
coprendo il cortile ma mantenendo in									Altezza di tre piani. Copertura a									Tetto con orditura in legno e manto								
maniera quasi completa le caratteristi-									padiglione									in coppi								
che degli spazi interni																										
Chiusa una porta sul vicolo, a sud																										
Piccole aggiunte sul retro																										
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																	
PROPRIETARIO ATTUALE									Notevole fronte su strada, deturpata									PROPOSTE DI RESTAURO								
									da negozi: anche nel portale è inse-									Ripristino fronte con revisione vetrine,								
									rita una vetrina. Zoccolo bugnato									valorizzazione spazi interni e cortile								
									fin sotto il primo piano.									OSSERVAZIONI Eliminare corpi aggiunti sul re-								
BIBLIOGRAFIA									Spazi interni con volte su colonne									tro								
									al piano terra; scalone interno con									Elemento fondamentale della piazza								
									balaustre in pietra; al primo pia-																	
									no soffitti affrescati e porte in																	
									legno notevoli									REDATTA DA F.Mazza -maggio 1973								
DOCUMENTI ANNESSI									Loggiato sulla fronte ovest									REVISIONATA DA V.Zanella -giugno 1973								
NEG. 75.5a / 75.10 a / 171.5 / 171.2 /									Ampio spazio nel retro									VISTA DA								
171.6 / 171.7									Insegne negozi negative																	
Scheda bis																										





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ S.Alessandro																		VIA Piazza Pontida																		N. CIV. 26G-27A								
REDAITTA DA F.Mazza -maggio 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella -giugno 1973																		VISTA DA								
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										