



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XV-XIX-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Alessandrò																		vta- Piazza Pontida (angolo vi- N. CIV. 28									a) pessimo b) cattivo c) mediocre								
CATASTO Bergamo f.11; mp.2010																		colo Dottori)									d) buono e) ottimo								
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozi, magazzini, abitazione									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						a) impossibile b) restauro integrale											
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		c) restauro interno o esterno									d) restauri parziali e) ottime condizioni								
PROTEZIONE PROPOSTA																		piano terreno									NUMERO SCHEDA								
																		resto dell'edificio									0 1 1 0 3 2 7								
																		spazi liberi									GRADO								
																		DESTINAZIONE DI PIANO									a b c d e								
																											3								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Muratura d'angolo in pietre regolari almeno quattrocentesca																		Edificio d'angolo fra strade									Muratura mista in pietra e laterizio intonacata								
Ristrutturazione probabilmente in età neoclassica																		Corpo a C intorno ad un cortile allungato: palazzetto									Solai in legno								
In questo secolo aggiunti ballatoi e modificate o chiuse alcune aperture a piano terra nel cortile																		Corpi secondari sul retro (rustici inizialmente) differenti altezze sistemati in questo secolo (abitazione; magazzini)									Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									Portali su strada in pietra artificiale gli altri contorni in arenaria								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Buona fronte sulla piazzetta con due ampi portali accostati e finestre con coronamento rettilineo aggettante									PROPOSTE DI RESTAURO								
BIBLIOGRAFIA																		Cortile interno con balconcino in ferro battuto sul lato ovest e apertura a serliana a piano terreno sul lato nord (modificata)									Revisione fronti su strada e interne con liberazione dalle presenze non originarie.								
DOCUMENTI ANNESSI																		Muro d'angolo con sporto raccordato a guscia									Nel cortile la finestra del vano scale dell'edificio a sud (v.scheda 01.1.03.25)								
NEG. 75.9a / 67.34 / 67.30 / 156.2 / 156.7																		Vetrina fuori luogo									REDATTA DA F.Mazza -maggio 1973								
Scheda bis																											REVISIONATA DA V.Zanella -giugno 1973								
																											VISTA DA								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI							
DENOMINAZIONE Edificio residenziale										LOCALITÀ S. Alessandro										NUMERO SCHEDA							
LOCALITÀ S. Alessandro										VIA Piazza Pontida(angolo Vic. Dottori) N. CIV. 28										0 1 1 0 3 2 7							
REDATTA DA F. Mazza-marzo 1973										REVISIONATA DA V. Zanella-aprile 1973										VISTA DA							
																											
altri elementi di identificazione grafica e fotografica.																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	