



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																			
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII (?)									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																																			
LOCALITÀ S.Alessandro vaolo Dottori																		N. CIV. 3-5									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 3 2 8																																			
CATASTO Bergamo f.11; mp. 2030																		USO ATTUALE magazzini, abitazione									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO																																			
PROPRIETÀ privata																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno e esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		piano terreno									1 2									A=3																																			
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada																		resto dell'edificio									1 2									B=6																																			
																		spazi liberi									1 2																																												
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																												
Probabilmente del XVII secolo																		Edificio d'angolo a pianta poligonale									Muratura in pietra, intonacata																																												
Intervento recente di ripresa delle fronti; nuove aperture su strada a piano terreno																		Altezza di tre piani (corpo A)									Contorni in pietra (davanzali)																																												
In una rientranza delle fronti esterne elemento a torre ottocentesco																		Copertura a padiglione									Soffici in legno																																												
Recente il corpo B che ha occupato buona parte del cortile																		Corpo B alto un piano									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																																												
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																																												
PROPRIETARIO ATTUALE																		Blocco sfaccettato interessante, che costituisce il fondale di ingresso del vicolo e nucleo intorno al quale si sviluppa il vicolo stesso.									Ristrutturazione interna (alcune opere già eseguite).Liberazione cortile																																												
BIBLIOGRAFIA																		Portale d'ingresso in pietra svilito da una serranda avvolgibile									OSSERVAZIONI																																												
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA F.Mazza									-maggio 1973																																			
NEG. 75.26a / 181.11a / 181.9a																											REVISIONATA DA V.Zanella									-giugno 1973																																			
																											VISTA DA																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					

