



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOGA sec.XVI(?)–XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 3 2 9								
LOCALITÀ S.Alessandro vicolo Dottori																		N. CIV. 8(?)									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
CATASTO Bergamo f.10; mp. 1097 a-b						PROPRIETÀ privata						USO ATTUALE abitazione						STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>			STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>			COPERTURE <input type="checkbox"/>			UMIDITÀ <input type="checkbox"/>			a			b			c			d			e		
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11; e13																		piano terreno									1 2									3								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2																	
																		spazi liberi									1 2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Probabilmente del XVI secolo																		Edificio in cortina a pianta irregolare: palazzetto a corte di tipo analogo a quello dei mappali 1996-1995									Muratura mista, intonacata																	
Portale secentesco																		Altezza di due piani su strada e tre nell'interno									Volte a piano terreno																	
Sopralzo probabile in questo secolo del corpo di fabbrica interno																		Copertura a due falde									Solai in legno																	
																											Tetto con orditura in legno e manto in coppi																	
																											Androne con carraie in arenaria e pavimentazione in cotto																	
																											Cortile pavimentato in lastre di arenaria.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		Cortile interno a schema passante con portico a due luci e attacco di scale sotto il portico, posto di fronte all'ingresso. Buon portale barocco in pietra bugnata									PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		Capitelli in pietra lavorati. Interessante balaustra della scala aperta sul cortile									Sistemazione decorosa già eseguita; la fronte su strada necessita di una ripassata.																	
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																	
																											Edificio in fondo del vicolo molto importante per la definizione del vicolo stesso																	
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA F.Mazza -maggio 1973																	
NEG. 75.28a / 75.34a / 75.36a / 67.24																											REVISIONATA DA V.Zanella -giugno 1973																	
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

