



1									2									3																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVI (?)									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S. Alessandro via vicolo Dottori																		N. CIV. 6									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.11; mp. 1996																		PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11 e 13									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE abitazione																		PROTEZIONE PROPOSTA									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						GRADO											
DESTINAZIONE DI PIANO																		piano terreno									1 2								
piano terreno																		resto dell'edificio									1 2								
resto dell'edificio																		spazi liberi									1 2								
spazi liberi																		DESTINAZIONE DI PIANO									3								
DESTINAZIONE DI PIANO																		STRUTTURE E MATERIALI									Murature miste, intonacate								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									Solai in legno								
Probabilmente del XV secolo																		Edificio in cortina: casa con corte sul davanti, chiusa su strada da alto muro									Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
Interventi di chiusura e parziale deformazione del loggiato																		Pianta irregolare									Pavimentazione cortile in arenaria								
Altezza di quattro piani																		Tetto a falde																	
Cortile con portico a unica arcata ad arco ribassato e due ordini di logge																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Portale in arenaria sul vicolo protetto da sporto superiore									OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																		Notevole gronda festonata									La struttura è analoga a quella del mp. 1997 (scheda 01.1.03.29): facciata su cortile posto a contatto con la strada.								
DOCUMENTI ANNESSI																		Bei comigoli									REDATTA DA F. Mazza -maggio 1973								
NEG. 75.27a / 75.29a / 75.30a / 75.32a																		Tetto che si prolunga a coprire la fronte con loggia									REVISIONATA DA V. Zanella -giugno 1973								
																		Capitelli lavorati									VISTA DA								
																		Ampio frammento di graffito visibile dove l'intonaco è scrostato.																	
1									2									3																	

