





1									2									3																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>sec.XV(?) -XX</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ <b>S.Alessandro' viale Dottori</b>																		N. CIV. <b>4</b>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO <b>Bergamo f.11; mp. 1995</b>																		USO ATTUALE <b>studio professionale, abitazione</b>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ <b>privata</b>																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						GRADO											
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G. n.a. art. 11</b>																		piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO									3								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Probabilmente del XV secolo																		Edificio in cortina: casa a corte Pianta irregolare									Murature miste in pietra e laterizio rivestite da intonaco civile								
Completamente ristrutturato all'interno dopo il 1945 (arch. Poli Silvestri)																		Altezza di quattro piani su strada; all'interno una parte a tre piani Copertura a padiglione									Solai misti in laterizio e c.a. Tetto misto in laterizio e c.a. e man- to in coppi Cancellata del portale in ferro battuto (recente) Pavimentazione dell'androne e del cor- tile in marmo								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Largo portale in pietra ad arco ri- bassato: grossi conci a spacco cava Tracce di graffito antico visibili dove l'intonaco è scrostato									Liberare dall'ultimo strato di intonaco la facciata per rimettere in evidenza i contorni in pietra del portale e i graffiti. Modificare pavime- tazione dell'androne e del cor- tile.								
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA <b>F.Mazza</b> -maggio 1973								
NEG. 67.26 / 67.27 / 67.28 / 67.29 / 181.22a																											REVISIONATA DA <b>V.Zanella</b> -giugno 1973								
Scheda bis																											VISTA DA								
1									2									3																	







1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITA' <b>S. Alessandro</b>																		<b>vi.olo Dottori</b>																		N. CIV. <b>4</b>								
REDATTA DA <b>F. Mazza -maggio 1973</b>																		REVISIONATA DA <b>V. Zanella -giugno 1973</b>																		VISTA DA								
																																												
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										