



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVII ?									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S.Alessandro, vicolo Dottori																		N. CIV. 2(?)									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 3 3 2																	
CATASTO Bergamo f.11; mp. 2032																		USO ATTUALE magazzino, abitazione									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO																	
PROPRIETÀ privata																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada									piano terreno									1/2																	
																											manto dell'edificio									1/2																	
																											spazi liberi									1/2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Probabilmente del XVII secolo																		Edificio in cortina Pianta irregolare allungata lungo il vicolo																		Muratura mista intonacata Contorni aperture in pietra Solai in legno Tetto con orditura in legno e manto in coppi																	
Chiusa un'apertura a piano terreno su strada																		Altezza di tre piani																																			
Interventi verso l'interno in questo secolo, disordinati																		Copertura a due falde																																			
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		Fronte sinuosa sul vicolo Portale in pietra ad arco ribassato con smusso di raccordo rispetto alla muratura																																			
BIBLIOGRAFIA																		Piccolo cortile interno degradato di carattere rustico visibile dal mp. 2052																		OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																																			
NEG. 67.25 / 75.24a / 75.16a																																				REDATTA DA F.Mazza -maggio 1973																	
																																				REVISIONATA DA V.Zanella -giugno 1973																	
																																				VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

