



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVI																		1 - VALORE ARCHITETTONICO																	
LOCALITÀ S. Alessandro vicolo Dottori																		N. CIV. 2																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo																	
CATASTO Bergamo f.11; mp. 2034-2048																		USO ATTUALE magazzini, abitazione																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																	
PROPRIETÀ privata																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																	
STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>																		COBERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>									GRADO																	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		piano terreno																		1 2									3								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio																		1 2																	
																		spazi liberi																		1 2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Edificio del secolo XVI																		Edificio in cortina: casa a corte.																		Muratura in mattoni, intonacata																	
Deformazioni e sovrastrutture nel cortile																		Pianta irregolare. Altezza di quattro piani																		Contorni aperture e colonne in pietra																	
																		Copertura a falde																		Solai in legno. Volte a piano terreno																	
																		Portico e logge su due lati del cortile ad archi su colonne con volte a crociera a piano terreno e solai piani nella parte superiore																		Tetto con orditura in legno e manfo in coppi																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		Portale ad arco in pietra bugnata con stemma in chiave; porta vicina con soprauce e contorni interamente in arenaria																		Liberazione e ripristino portico e loggiati interni con restauro conservativo.																	
BIBLIOGRAFIA																		Cortile eccezionale in pessime condizioni di conservazione																		OSSERVAZIONI																	
																		La casa si affaccia sulla piazza introducendo verso il vicolo negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																																			
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA F. Mazza-maggio 1973																	
NEG.75.12a/75.25a/75.22a/67.21/75.21a																																				REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																	
75.19a/67.22 Scheda bis ▶																																				VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		LOCALITÀ S. Alessandro																		LOCALITÀ vicolo Dottori									N. CIV. 2									NUMERO SCHEDA								
REDATTA DA F.Mazza-maggio 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																		VISTA DA									0 1 1 0 3 3 4																	
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																																														
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												