




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale e commerciale																		EPOCA sec. XV-XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S. Alessandro VIA Piazza Pontida																		N. CIV. 37-39									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.11; mp.2036-2037-2038																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									NUMERO SCHEDA								
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE nessuno(funzionante solo una tabaccheria)																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									0 1 1 0 3 3 6								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			GRADO																							
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Ristrutturazione in età barocca di edifici tardo-medioevali in cortina porticata quattrocentesca: nel 1459 sono costruiti i portici dei Gentiluomini sul lato nord della piazza. Modificato soffitto del portico e aperture dei negozi.																		Edificio in cortina porticata a pianta quadrangolare formato da più mappali accostati, unificati dalla facciata. Altezza di quattro piani. Copertura a due falde									Muratura in mattoni Spigolo in pietra Solai in legno Tetto con orditura in legno e manto in coppi Pilastri e pavimentazione portico in arenaria								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
																		Portico a luci diseguali: archi su pilastri quadrati e spigoli smussati con semplici basi. In corrispondenza del secondo pilastro i vuoti delle finestre. Cornice orizzontale in corrispondenza dei davanzali dell'ultimo piano									Ristrutturazione interna per risanamento. Restauro fronte								
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI								
PELANDI, 1965, III, 11, 109																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegne, ecc.									REDATTA DA F. Mazza-maggio 1973								
NEG.70.37/75.3a/75.4a/67.36a/75.7a/67.1975.8a/75.6a/70.36 Scheda bis ▶																											REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973								
																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale già commerciale																		LOCALITÀ S. Alessandro																		NUMERO SCHEDA								
VIA Piazza Pontida																		N. CIV. 37-39																		0 1 1 0 3 3 6								
REDATTA DA F. Mazza-maggio 1973																		REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																		VISTA DA								
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										