



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio già residenziale e commerciale																		EPOCA sec.XV-XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S. Alessandro VIA Piazza Pontida																		N. CIV. 41-41A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 3 3 9																	
CATASTO Bergamo f.11; mp.2041-2042																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
PROPRIETÀ privata						USO ATTUALE nessuno						STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			a			b			c			d			e			3														
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		piano terreno									resto dell'edificio									spazi liberi									DESTINAZIONE DI PIANO								
PROTEZIONE PROPOSTA																		1 2									1 2									1 2																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Elementi del portico originali della metà del XV secolo: nel 1459 sono costruiti i portici dei Gentiluomini sul lato nord della piazza																		Edificio in cortina porticata a pianta triangolare. Andamento curvo della fronte Altezza di quattro piani Copertura a falda																		Muratura mista, intonacata Solai in legno. Volte a piano terra Tetto con orditura in legno e manto in coppi Contorni aperture e colonne in arenaria																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		Portico ad archi su colonne con capitelli quattrocenteschi																		Ristrutturazione interna. Restauro fronte																	
BIBLIOGRAFIA																		A contatto con la prosecuzione moderna dei portici.																		OSSERVAZIONI																	
PELANDI, 1965, III																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.																		REDATTA DA F. Mazza-maggio 1973																	
NBG.70.34/67.15/67.16/70.27																																				REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																	
																																				VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

