




1									2									3																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale e commerciale																		EPOCA sec.XVIII?-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Alessandro VIA Largo Rezzara																		N. CIV. 4-7									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.11;mp.2046-2043-2052																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE grande magazzino,abitazione																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>						NUMERO SCHEDA											
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11 e 13(vincolo per il oprpo A)																		piano terreno									a b c d e								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									GRADO								
																		spazi liberi									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
																		DESTINAZIONE DI PIANO									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
La parte interna dell'edificio(C) è probabilmente settecentesca.Venne ristrutturata parzialmente agli inizi del XX secolo quando fu costruito totalmente il corpo su strada:1917(data graffita sotto il portico) arch.Moroni. Dopo il 1945 ristrutturato il piano terra su strada per negozio																		Edificio in cortina porticata a pianta irregolare con cortile interno.Coperture a padiglione, a due falde e a terrazza.Altezza di 4-5 piani il corpo A;di 2 piani il corpo sul lato sud del cortile coperto a terrazza(B);di 4 piani il corpo C									Muratura mista prevalentemente in mattoni,intonacata Cornici finestre e balconi in pietra artificiale Colonne in granito Rivestimento piano terreno del negozi in marmo								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE E CONTESTO:portico sd archi a tutto sesto e colonne con capitelli a volute che riprendono il motivo di quelli a sud quattrocenteschi.Boffitto del portico dipinto.Fronte su strada elettrica distinta in due parti oltre il 3° piano,con loggia e terrazza superiore sulla destra.Decorazione del fronte e dei sottarchi completamente a graffito.Nel corpo A buon vano scale con ringhiera in ferro?Nel cortile piccoli balconi con parapetti in ferro notevoli.Androne con volta a botte ribassata e lunette laterali nel corpo C									PROPOSTE DI RESTAURO								
BIBLIOGRAFIA																											PROPOSTE DI RESTAURO								
PELANDI,1965,III,108																											Modificare rivestimento negozi restauri nel retro del corpo C								
DOCUMENTI ANNESSI																											OSSERVAZIONI								
NEG.70.25/67.12/70.29/75.13a/75.14a Scheda bis																											Accesso dal corpo C da piazza Pontida 36 Elemento urbanisticamente importante,anche se di valore architettonico modesto, che fa da fondale a via XX Settembre								
on parapetti in ferro notevoli.Androne con volta a botte ribassata e lunette laterali nel corpo C																											REDATTA DA F.Mazza-maggio 1973								
																											REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973								
																											VISTA DA								
																											1 2 3 4 5 6 7 8 9								





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale e commerciale																		LOCALITÀ S.Alessandro VIA Largo Rezzara																		N. CIV. 4-7									NUMERO SCHEDA								
																																				0 1 1 0 3 4 0																	
REDATTA DA F.Mazza-maggio 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973									VISTA DA																										
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			