



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>Edificio commerciale(palazzo Nessi)</b>																		EPOCA <b>sec.XVIII?-XX</b>																		1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ <b>S.Alessandro VIA Largo Rezzara</b>																		N. CIV. <b>8-9</b>																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO <b>Bergamo f.11;mp.2053-2054</b>																																				2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ <b>privata</b>																		USO ATTUALE <b>negozio,abitazione</b>																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ																					GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G.n.a. art.11</b>																																				piano terreno								
PROTEZIONE PROPOSTA																																				resto dell'edificio								
																																				spazi liberi								
																																				DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
Corpi interni almeno del XVIII secolo																		Edificio alla testata della corti																		Muratura mista								
Corpo su strada completamente ricostrui																		na porticata raccordato con la cor																		Solai in laterizio e c.a. nel corpo su								
to intorno al 1930																		tina di via S.Alessandro																		su strada,il legno nei corpi interni								
Dopo il 1945:copertura cavedi per am-																		Pianta pressochè rettangolare mol																		Tetto in legno e misto								
pliamento negozio e ristrutturazione																		to profonda																		Manto in coppi e marsigliesi								
generale del piano terra																		Altezza di 6 piani il corpo su																		Pietra varie sulla facciata								
																		strada;di 34 i corpi sul retro																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Vano scale tipico degli anni'30																		Ristrutturazione corpi sul retro								
																		Palazzetto definito da due torret																										
																		te con facciata lievemente conves																										
																		sa di stile Novecenta																										
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI								
PELANDI,1965,III,109																																				Elemento urbanisticamente emergente e								
																																				tipico;anche se di valore architettoni								
																																				co modesto								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianaII, vetrine, insegna, ecc.																		REDATTA DA <b>F.Mazza-Baggio 1973</b>								
NEG.70.28/70.24/67.11/181.14a																																				REVISIONATA DA <b>V.Zanella-giugno 1973</b>								
																																				VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

