



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>																	
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec.XVIII?-XX</u>									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>S.Alessandro</u> VIA <u>S.Alessandro</u>																		N. CIV. <u>2-2B</u>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 3 4 3																	
CATASTO <u>Bergamo f.11;mp.2056-2057-1994</u>																		USO ATTUALE <u>cartoleria,abitazione</u>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		COPERTURE <input type="checkbox"/>									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>									a b c d e																	
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G.n.a. art.11</u>																		piano terreno									1 2									3																	
PROTEZIONE PROPOSTA <u>fronte su strada ed elementi interni del corpo B</u>																		resto dell'edificio									1 2																										
																		spazi liberi									1 2																										
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
<u>Edificio in cortina medioevale ristrutturato probabilmente nel '700</u>																		<u>Edificio in cortina</u>									<u>Murature miste,intonacate</u>																										
<u>Nel sec.XX:modificati il piano terreno per negozio con copertura dei cortili</u>																		<u>Lotto rettangolare di notevole profondità con cortili intermedi (coperti)</u>									<u>Solai in legno</u>																										
																		<u>Altezza di 5 piani nel corpo su strada;di 3-4 piani i corpi interni</u>									<u>Tetto con orditura in legno e manto in coppi</u>																										
																		<u>Coperture a due falde</u>																																			
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		<u>Fronte su strada sobria</u>									<u>Ristrutturazione dei corpi di fabbrica sul retro.Controllo apertura cortili</u>																										
																		<u>Contorni delle aperture con coronamento rettilineo aggettante su tre piani</u>																																			
																		<u>Comignolo</u>									OSSERVAZIONI																										
BIBLIOGRAFIA																		<u>Nel corpo B pilastri e volte antiche</u>																																			
																		DOCUMENTI ANNESSI									negozzi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.																										
																		<u>NEG.70.20/70.22/71.9/181.23a</u>									<u>Vetrina,al piano terreno,tipica del '900</u>									<u>REDATTA DA F.Mazza-maggio 1973</u>																	
																																				<u>REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973</u>																	
																																				VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

