



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>sec.XVIII</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ <b>S.Alessandro VIA S.Alessandro</b>																		N. CIV. <b>4</b>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 3 4 4								
CATASTO <b>Bergamo f.11;mp.2058</b>																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO																	
PROPRIETÀ <b>privata</b> USO ATTUALE <b>cartolibreria,abitazione</b>																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									a b c d e																	
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>								
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G.n.a. art.11</b>																		piano terreno									1 2									3								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2																	
																		spazi liberi									1 2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
L'edificio già palazzo Sottocasa, ha un aspetto settecentesco																		Edificio in cortina su lotto pressochè rettangolare sviluppato in profondità									Muratura mista,intonacata																	
Copertura cortili fino all'altezza del 1° piano per espansione del negozio																		Copertura a due falde									Solai in voltine e legno																	
Intonaco in facciata resente																											Tetto con orditura in legno e manto in coppi																	
																											Contorni aperture in arenaria																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		Notevole fronte di gusto barocchetto leggermente angolato									Liberazione di parti aggiunte allo interno																	
																		Sottogronda lavorata									OSSERVAZIONI																	
																		Scala interna con buona ringhiera in ferro																										
BIBLIOGRAFIA																		Notevoli parapetti in ferro nel secondo cortile																										
PELANDI,1965,III,																																												
																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA <b>F.Mazza-maggio 1973</b>																	
DOCUMENTI ANNESSI																		Mostra del negozio primi '900									REVISIONATA DA <b>V.Zanella-giugno 1973</b>																	
NEG.71.13/71.16/71.19/71.18/181.21a																											VISTA DA																	
Scheda bis ▶																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITA <b>S.Alessandro</b>																		VIA <b>S.Alessandro</b>									N. CIV. <b>4</b>									0 1 1 0 3 4 4								
REDATTA DA <b>F.Mazza-maggio 1973</b>																		REVISIONATA DA <b>V.Zanella-giugno 1973</b>									VISTA DA																	
																																												
altri elementi di identificazione grafica e fotografica.																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										