



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>																	
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>sec.XV?-XX</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA <b>0110345</b>																	
LOCALITÀ <b>S.Alessandro VIA S.Alessandro</b>																		N. CIV. <b>4B-8</b>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
CATASTO <b>Bergamo f.11;mp.2059-2060-2062</b>																		PROPRIETÀ <b>privata</b>									USO ATTUALE <b>negozi,abitazione</b>									a b c d e																	
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>									piano terreno								
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G.n.a. art.11 e 13</b>																																				1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																																				1 2																	
																																				1 2																	
																																				1 2																	
																																				1 2																	
																																				1 2																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio almeno quattrocentesco ristrutturato in facciata in epoca neoclassica																		Edificio in cortina a pianta quadrangolare									Corpo A: muri in pietra; solai in legno																										
Dopo il '45 demolita la parte interna e ricostruita come nuovo edificio di volume notevole																		Altezza di 5 piani									tetto con orditura in legno e manto in coppi																										
Modificate aperture su strada per negozi																		Copertura a falde									Corpo B: struttura in c.a.; muri in mattoni; solai misti in laterizio e c.a.																										
																											tetto misto in laterizio e c.a.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Notevole fronte su strada in pietra a vista per i primi due piani																																			
																		Portale a profilo leggermente archiacuto con contorni in pietra perfettamente squadrata																																			
BIBLIOGRAFIA																		Balcone neoclassico. Arco in pietra ribassato alla terminazione dello androne con volta a botte sul negozio, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc. tro									OSSERVAZIONI																										
ZANELLA, 1974; 133																											Notevole elemento nella quinta di via S. Alessandro																										
DOCUMENTI ANNESSI																											REDATTA DA <b>F. Mazza-maggio 1973</b>																										
NEG. 71.4/71.7/76.10/71.11																											REVISIONATA DA <b>V. Zanella-giugno 1973</b>																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

