



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA sec.XV?-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Alessandro VIA S.Alessandro									N. CIV. 8-8A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.11;mp.2062-2063																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE negozio,magazzino,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11									piano terreno									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
PROTEZIONE PROPOSTA									resto dell'edificio									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
									spazi liberi									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
									DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Casa probabilmente quattrocentesca									Edificio in cortina a pianta irregolare di notevole profondità									Corpo A :murature in pietra e mista;intonacate;solai in legno e volte;manto in coppi								
In questo secolo totalmente rinnovata dopo il '45 la parte centrale B;rispettato il corpo A su strada salvo il piano terra ristrutturato per negozio;ristrutturazione parziale del corpo C sul retro									Altezza di 4 piani più sottotetto su strada;di differenti altezze i corpi sul retro									Corpo B :struttura in c.a.;muri in mattoni,rivestiti in marmo								
																		Corpo C :strutture miste in pietra e laterizio con parti in c.a.;rivestimento in cotto								
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
									Stretta fronte su strada;in cui sono visibili sotto l'intonaco scrostato parti di antica muratura in pietra									:restauro fronte su strada con modifica apertura del negozio e rimessa in vista di antichi muri in pietra								
BIBLIOGRAFIA									Slargo interno già ricco di sapore ambientale ora svilito dagli inserti moderni e dalla pavimentazione in marmo									OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI									negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									I corpi interni moderni formano un inserimento fortemente negativo nel tessuto del botgo								
NEG.7121/71.8/71.10/181.25a																		REDATTA DA F.Mazza-maggio 1973								
																		REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973								
																		VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9								



