



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>sec.XVIII-XIX</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ <b>S.Alessandro VIA S.Alessandro</b>																		N. CIV. <b>8B-10A</b>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO <b>Bergamo f.11;mp.2067-2065</b>																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ <b>privata</b> USO ATTUALE <b>negozi,abitazione</b>																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>						GRADO											
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G.n.a. art 11 e 13</b>																											A=3 B=6 C=5								
PROTEZIONE PROPOSTA																											piano terreno 1/2								
																											resto dell'edificio 1/2								
																											spazi liberi 1/2								
																											DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio, in cortina antica, ristrutturato all'inizio del XVIII secolo. Nel 1731 vi nacque Girolamo Tiraboschi (v. lapide in facciata). Nel 1° corfile: chiusa con vetrata parte dei loggiati; tamponate due campate del portico; aggiunto un corpo basso (B). Aggiunta veranda d'angolo. Sul retro costruito un corpo al L per garages (C). Modifica piano terra su strada per negozi. Intonaco esterno recente.																		Edificio in cortina. Pianta rettangolare di notevole profondità: due cortili interni, entrambi porticati più importante quello verso strada con loggiati, collegati da lungo androne passante. Altezza di cinque piani al corpo su strada, di quattro e due piani i corpi interni. Copertura a due falde.									Muratura mista, intonacata Solai in legno. Volte a piano terreno Piano terra rivestito in ceppo Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
																		Notevole facciata di composizione simmetrica con portale settecentesco, cornici continue all'altezza dei davanzali e finestre con contorni neoclassici. Androne con volta in parte a botte e in parte a crociera. Sul retro cortile con albero									Eliminazione corpo B.								
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA <b>F.Mazza-maggio 1973</b>								
NEG.72.22a/72.24a/72.28a/72.29a/72.31a/72.34a/72.35a																		Rivestimento insegne aperture a piano terra in contrasto con lo ambiente									REVISIONATA DA <b>V.Zanella-giugno 1973</b>								
Scheda bis ▶																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		LOCALITÀ S. Alessandro																		VIA S. Alessandro									N. CIV. 8B-10A									NUMERO SCHEDA								
REDATTA DA F. Mazza-maggio 1973																		REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																		VISTA DA									0 1 1 0 3 4 7																	
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																																														
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												