




1									2									3								
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA sec.XV-XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S. Alessandro VIA S. Alessandro									N. CIV. 12-12B									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.11; mp.2068																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE negozi e abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11									piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA									resto dell'edificio									1 2								
									oltre la fronte su strada, quella su cortile a loggiato con resto d'affresco									spazi liberi								
									Ambienti interni affrescati. Spazio verde sul retro									DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
1455: data sulla "Crocifissione", resto di affresco visibile nel primo cortile									Edificio in cortina su lotto rettangolare di notevole profondità									Murature miste, intonacate								
Interventi sostanziali in età barocca									Altezza di cinque piani									Solai in legno								
Decorazioni pittoriche ottocentesche									Copertura a falde									Volte a piano terreno								
Inserti liberty									Cortile interno coperto da lucerna									Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
Copertura del cortile e del cavedio fino all'altezza del 1° piano									Cortile con due loggiati ad archi su pialastri sul lato nord e un loggiato rustico all'ultimo piano sul lato est.																	
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE									Portale in pietra bugnata con cartoccio in chiave dell'arco; portone notevole. Due ambienti con volte affrescate (uno con pozzo) a piano terra: accesso dal negozio di tappezzeria. Altri affreschi al 1° piano. Elementi in pietra di spoglio (leone, capitelli) nel cortile a loggiato? Spazio libero a orto sul retro									Valorizzazione di tutto l'edificio; restauro affreschi; liberazione superfetazioni.								
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI									negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.									Accesso dal cortile con loggiati dal n.14								
NEG.72219a/67.9/72.36a/181.30a/181.31a/181-32a Scheda bis									Negozio primo '900 (tappezzeria) con tettoletta									REDATTA DA F. Mazza-maggio 1973								
																		REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973								
																		VISTA DA								
1									2									3								





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ <b>S.Alessandro</b>																		VIA <b>S.Alessandro</b>																		N. CIV. <b>12-12B</b>								
REDATTA DA <b>F. Mazza-maggio 1973</b>																		REVISIONATA DA <b>V. Zanella-giugno 1973</b>																		VISTA DA								
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										