



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII-XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA' S.Alessandro VIA S.Alessandro																		N. CIV. 16-16B									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 3 5 1																	
CATASTO Bergamo f.11; mp. 260a-b																		USO ATTUALE negozi, abitazione									2 - NECESSITA' DI RESTAURO									GRADO																	
PROPRIETA' privata																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITA' <input type="checkbox"/>								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		piano terreno									resto dell'edificio									spazi liberi																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		DESTINAZIONE DI PIANO									3																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
n cortina antica edificio di aspetto etichettato; interventi nel XIX secolo																		Edificio in cortina a pianta rettangolare									Muratura mista, intonacata																										
edifica del piano terra su strada per apertura del negozio a nord																		Altezza di cinque piani su strada e di quattro sul retro									Solai in legno. Volte a piano terra																										
ostruito corpo a un piano (B) coperto a terrazza in corrispondenza di uno slar- o originario																		Copertura a falde									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																										
superfettazioni interne																		Cortile interno (C) coperto completa- mente dal tetto originariamente porticato su pilastri quadrati a spigoli smussati, modificato per l'in- nesto della scala									Contorni delle aperture in arenaria																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Facciata composta ma asimmetrica: portale ad arco a tutto sesto con stipiti a sguancio e stemma in chia- ve; marcapiano e cornici all'altezza dei davanzali									Liberazione dalle superfettazioni e dai cortili coperti. Valorizzazione generale dell'edificio																										
BIBLIOGRAFIA																		DOCUMENTI ANNESSI									OSSERVAZIONI																										
																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA F. Mazza -maggio 1973																										
NEG. 72.6a / 72.9a / 72.10a / 72.3a																											REVISIONATA DA V. Zanella -giugno 1973																										
DOCUMENTI ANNESSI																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

