




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																			
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XV(?)–XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																																			
LOCALITÀ S.Alessandro VIA S.Alessandro																		N. CIV. 20-22									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 3 5 4																																			
CATASTO Bergamo f.11; mp.2074																		PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE negozi e abitazione									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																																			
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									a b c d e									GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE																		P.R.G. n.a. art. 11									piano terreno									1 2									3																										
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																																			
																											spazi liberi									1 2																																			
																											DESTINAZIONE DI PIANO																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																												
Ristrutturazione completa negli anni 1930-40 di un edificio antico di cui restano in evidenza le murature in pietra in corrispondenza del mp.2074																		Edificio in cortina con pianta a L									Murature mista(in pietra in corrispondenza del sottoportico)																																												
Ristrutturazione posteriore al 1945 del piano terreno per negozio																		Copertura a due falde									Solai misti in laterizio e c.a.																																												
																		Ballatoi sul retro									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																																												
																											Contorni aperture su strada in pietra artificiale																																												
																											Rivestimento piano terra in marmo																																												
PROPRIETARIO ATTUALE																		In corrispondenza del n.22 accesso attraverso il sottoportico ad arco ribassato in conci di pietra a vista,ad un vicolo che conduce alla proprietà Belli									PROPOSTE DI RESTAURO									Modifica del piano terra su strada																																			
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		negozzi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																																																					
NEG. 68.27/68.30/68.31/68.28/68.33																		Rivestimento, aperture, insegne a piano terra in contrasto con l'ambiente									REDATTA DA F.Mazza-maggio 1973																																												
Scheda bis																											REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																																												
																											VISTA DA																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ S. Alessandro																		VIA S. Alessandro									N. CIV. 20-22									0 1 1 0 3 5 4								
REDATTA DA F. Mazza-maggio 1973																		REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973									VISTA DA																	
																																												
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										