



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>																	
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>sec. XVIII-XX</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <b>S. Alessandro</b> VIA <b>S. Alessandro</b>																		N. CIV. <b>24-24A</b>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 3 5 5																	
CATASTO <b>Bergamo f.11; mp.2077</b>																		USO ATTUALE <b>negozio e abitazione</b>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO																	
PROPRIETÀ <b>privata</b>																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>								
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G. n.a. art. 11</b>																		piano terreno									resto dell'edificio									spazi liberi																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		DESTINAZIONE DI PIANO									STRUTTURE E MATERIALI									PROPOSTE DI RESTAURO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									MURATURA MISTA, INTONACATA									SOLAI IN LEGNO																	
Edificio in cortina antica, ristrutturato probabilmente nel 1700; interventi nel secolo scorso; modifiche di aperture e trasformazioni interne nel corpo a ovest																		Edificio in cortina a pianta irregolare di notevole profondità con due cortili interni collegati da androne laterale e con parti rustiche nella zona verso il vicolo. Altezza di 4 piani più sottotetto il corpo su strada; di 2-3 piani i corpi interni. Copertura a falde									Tetto con orditura in legno e manto in coppi									Volte a piano terra																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		FRONTE SEMPLICE CON APERTURE POSTE AGLI ESTREMI SU VIA S. ALESSANDRO									STRUTTURA PORTANTE DEI BALLATOI IN ARENARIA									PAVIMENTAZIONE CORTILE IN LASTRE DI ARENARIA																	
BIBLIOGRAFIA																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO									OSSERVAZIONI																	
																		Fronte semplice con aperture poste agli estremi su via S. Alessandro. Androne con volta a botte affrescata. Fontana in marmo nel 1° cortile con ballatoi interessanti									Rifacimento intonaco facciata									Edificio da valorizzare con intervento di restauro																	
DOCUMENTI ANNESSI																		negozio, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA <b>F. Mazza-maggio 1973</b>									REVISIONATA DA <b>V. Zanella-giugno 1973</b>																	
NEG. 68.21/68.22/68.23/68.25/68.29/68.24/68.36 Scheda bis ▶																		Contorni e dimensioni del negozio fuori scala									VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>																	
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		LOCALITÀ <b>S. Alessandro</b>																		VIA <b>S. Alessandro</b>									N. CIV. <b>24-24A</b>								
REDATTA DA <b>F. Mazza-maggio 1973</b>																		REVISIONATA DA <b>V. Zanella-giugno 1973</b>																		VISTA DA																	
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			