



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVI?-XIX																		1 - VALORE ARCHITETTONICO																	
LOCALITÀ S.Alessandro VIA S.Alessandro																		N. CIV. 24B-26																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo																	
CATASTO Bergamo f.11;mp.2079																																				2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																	
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozio,abitazione																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																	
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						GRADO																													
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																		piano terreno									1 2																										
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2																										
																		spazi liberi									1 2																										
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																	
In cortina antica,edificio con interventi del XVIII e del XIX secolo																		Edificio in cortina su lotto rettangolare di notevole profondità																		Murature miste,intonacate																	
Aggiunto in questo secolo un piccolo corpo a un piano sul retro,verso il vicolo S.Alessandro(corpo B)																		Altezza di 4 piani più sottotetto su strada;di 3 e 2 piani i corpi sul retro oltre il cortile																		Solai in legno																	
Qualche sistemazione interna																		Due cortili interni collegati da androne laterale																		Tetto con orditura in legno e manto in coppi																	
																																				Pavimentazione del 1° cortile e dello androne in arenaria(lastre)																	
																																				Contorni aperture in arenaria																	
																																				Ringhiere dei ballatoi in ferro																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		Fronte tipica sulla via con portale ad arco a tutto sesto																		Eliminare corpo B																	
																		Contorni semplici delle aperture poste agli estremi																																			
BIBLIOGRAFIA																		Interessanti ringhiere ai ballatoi del 1° cortile																		OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																		REDATTA DA F.Mazza-maggio 1973																	
NEG.68.20/70.17/70.18/70.19																																				REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																	
																																				VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

