



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVI?-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ S. Alessandro VIA S. Alessandro 32-34/Vicolo S. Alessandro 36A																											a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 3 5 9								
CATASTO Bergamo f.11;mp.2089-2087																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																	
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE negozio,abitazione																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																											piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA fronti su strada ed elementi notevoli nel cortile																											resto dell'edificio									1 2								
																											spazi liberi									1 2								
																											DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Edificio di fondazioni almeno cinque - centesche																		Edificio con pianta a L affaccian- tesi su via S. Alessandro e sul vi- colo									Muratura mista, prevalentemente in matti- ni, intonacata																	
Trasformazioni interne e in facciata																		Altezza di 4 piani									Solai in legno																	
Chiusura a veranda dei ballatoi nel cortile;alcune aperture recenti sul vicolo;modifica piano terreno su via S. Alessandro per negozio																		Copertura a falde									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																	
Intonaco recente in facciata																																												
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		Portali in pietra sulla via e sul vicolo									Ristrutturazione interna																	
																		Cortile interno:notevoli elementi in ferro si mescolano a deformazio- ni recenti									Restauro fronte su via S. Alessandro con																	
BIBLIOGRAFIA																		Muro di divisione dal cortile a- diacente a sud									OSSERVAZIONI									modifica piano terra								
																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.																										
DOCUMENTI ANNESSI																		Rivestimento in marmo e apertura negozio su via S. Alessandro in contrasto con l'ambiente									REDATTA DA F. Mazza-maggio 1973																	
NEG.73.34/71.31/70.5/70.6/70.7/69.8/69.10/																											REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																	
Scheda his ▶																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																														
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																												
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		LOCALITÀ S.Alessandro																		VIA S.Alessandro 32-34/Vicolo S.Alessandro CIV. 36A																		NUMERO SCHEDA																										
REDATTA DA F.Mazza-maggio 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																		VISTA DA									0 1 1 0 3 59																																			
																																																																																
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																																																																
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																														

