



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVI?-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Alessandro VIA S.Alessandro																		N. CIV. 34A-36									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.11;mp.2090																		PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE negozio,abitazione								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						2 - NECESSITÀ DI RESTAURO											
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									NUMERO SCHEDA								
PROTEZIONE PROPOSTA																		a b c d e									GRADO								
																		piano terreno									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
																		resto dell'edificio									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
																		spazi liberi									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Fondazione antiche,almeno cinquecentesche																		Edificio d'angolo a testata di due cortine									Muratura mista,prevalentemente in mattoni, intonacata								
Modifiche interne e in facciata																		Pianta rettangolare									Volte a piano terreno								
Chiuse alcune aperture sulla fronte sul vicolo; tra cui due nella loggetta all'ultimo piano																		Altezza di quattro piani									Solai in legno								
Modificato il piano terreno su via S.Alessandro per negozio																		Copertura a falde									Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
																		-CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									Rivestimento al piano terreno in marmo								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Fronte sul vicolo: portale ad arco e finestre rettangolari con inferriata; loggetta in parte chiusa all'ultimo piano									PROPOSTE DI RESTAURO								
BIBLIOGRAFIA																		Finestre molto semplici Comignoli									Ripresa fronte:rifacimento intonaco,modifica piano terra su strada								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									OSSERVAZIONI								
NEG.170.4/69.5																											REDATTA DA F.MAZZA-maggio 1973								
																											REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973								
																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

