



1									2									3																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE <b>Palazzo Belli</b>																		EPOCA <b>sec.XVII-XIX</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																										
LOCALITÀ <b>S.Alessandro</b> VIA <b>S.Alessandro</b>																		N. CIV. <b>42C-46B</b>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 3 6 3																										
CATASTO <b>Bergamo f.11;mp.2086-1948-2031</b>																		PROPRIETÀ <b>privata</b> USO ATTUALE <b>negozi,abitazione</b>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO																										
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G.n.a. art.11,13;52</b>																		piano terreno									1 2									2																										
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2																																			
																		spazi liberi									1 2																																			
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																			
Palazzo di impianto secentesco appartenente in origine ai Conti Benaglio. Ristrutturato a metà del XIX secolo (arch. G.Bianconi). Appartenente ai Conti Belli. Restauro recente e sistemazione di buona parte del palazzo (ala nord) ed appartamenti																		Palazzo in cortina a pianta irregolare articolato attorno a più cortili con appendici (scuderie) verso l'ampio parco retrostante. Altezza di cinque piani su strada. Corpi interni di 3-4 piani. Coperture a padiglione e a falde									Murature in pietra e mattoni, intonacate. Solai in legno. Volte. Zoccolo e contorni aperture in arenaria. Tetto con orditura in legno e manto in coppi																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																																			
																		Facciata con alto zoccolo in pietra e ampio portale. Lungo cortile principale in asse con l'androne diviso in due da muro con portale centrale. Veranda a portico sul fondo di collegamento al giardino. Decorazioni settecentesche e ottocentesche nelle sale. Serie di finestre quadrate con inferriata a piano terra sul vicolo. Cortile a nord dell'androne con ballatoi (restaurati)									Rifacimento intonaco parte terminale fronte sul vicolo																																			
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																																			
DOCUMENTI ANNESSI																																																														
NEG.69.3/73.29/71.29/73.26/73.28/69.13 Scheda bis ▶																											REDATTA DA <b>F.Mazza-maggio 1973</b>									REVISIONATA DA <b>V.Zanella-giugno 1973</b>																										
																											VISTA DA																																			
1									2									3									4									5																										





1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI											
DENOMINAZIONE <b>Palazzo Belli</b>										LOCALITÀ <b>S.Alessandro</b>										VIA <b>S.Alessandro</b>				N. CIV. <b>426-46B</b>				NUMERO SCHEDA			
REDATTA DA <b>F.Mazza-maggio 1973</b>										REVISIONATA DA <b>V.Zanella-giugno 1973</b>										VISTA DA				0 1 1 0 3 6 3							
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9					