




1									2									3																																																														
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>																																																					
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale(casa parrocchiale)</b> EPOCA <b>sec.XV?-XIX</b>																		1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																																																					
LOCALITÀ <b>S.Alessandro</b> VIA <b>S.Alessandro</b> N. CIV. <b>50-50A</b>																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 3 6 5																																																					
CATASTO <b>Bergamo f.11;mp.302</b>																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO																																																					
PROPRIETÀ <b>religiosa</b> USO ATTUALE <b>negozio e abitazione</b>																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									a b o d e																																																					
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ																																																														
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G.n.a. art .11;13;52</b>																		piano terreno									1 2																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2																																																					
																		spazi liberi									1 2																																																					
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																																														
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																																					
Un elemento del portico probabilmente quattrocentesco. Ristrutturazione della facciata e di parte del portico probabilmente del XVIII secolo.																		Edificio in cortina a pianta irregolare con cortile interno quadrangolare.									Muri in pietra e mattoni,intonacati.																																																					
Restauro recente con ristrutturazione interna e del fronte verso il giardino del corpo B																		Altezza di tre piani più sottotetto. Copertura a due falde.									Solai in legno nel corpo A,misti in laterizio e c.a. nel corpo B																																																					
Nuovo zoccolo e apertura per negozio.																											Tetto con orditura in legno e manto in coppi.																																																					
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									Androne pavimentato in mattoni con passatoie in arenaria																																																					
PROPRIETARIO ATTUALE																		Cortile con portico e logge su tre lati di carattere rustico sul lato sud, ben restaurato									Nel cortile pavimentato in mattonelle di cemento resto della originaria pavimentazione in cotto																																																					
																		Stemmi vari su porte del corpo B									PROPOSTE DI RESTAURO																																																					
BIBLIOGRAFIA																		Filastro quattrocentesco a spigoli smussati									Modificare aperture e rivestimento a piano terra su strada																																																					
PELANDI,1965,III,117																											OSSERVAZIONI																																																					
																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.																																																														
DOCUMENTI ANNESSI																		Zoccolo in travertino e apertura negozio in contrasto con l'ambiente									REDATTA DA <b>F.Mazza+maggio 1973</b>																																																					
NEG.73.16/73.17/73.20/71.26/71.29																											REVISIONATA DA <b>V.Zanella-giugno 1973</b>																																																					
Scheda bis																											VISTA DA																																																					
1									2									3									4									5									6									7									8									9								





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale( casa parrocchiale)</b>																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ <b>S.Alessandro</b>																		VIA <b>S.Alessandro</b>																		N. CIV <b>50-50A</b>								
REDATTA DA <b>F.Mazza-maggio 1973</b>																		REVISIONATA DA <b>V.Zanella-giugno 1973</b>																		VISTA DA								
																																				0 1 1 0 3 6 5								
altri elementi di identificazione grafica e fotografica.																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										