



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVII									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S. Alessandro VIA S. Alessandro																		N. CIV. 50B-54									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 3 6 6																	
CATASTO Bergamo f.11; mp.303-2313																		USO ATTUALE tipografia, negozi e abitazione									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO																	
PROPRIETÀ privata																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		piano terreno									resto dell'edificio									spazi liberi																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		DESTINAZIONE DI PIANO									A=3									B=6																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Probabilmente costruito nel XVII secolo come convento delle monache terziarie di S. Francesco e collegato in origine con la chiesa di S. Giuseppe (v. sch. 01.1.03.71). Chiusura di un lato del loggiato nel cortile. Qualche deformazione su strada a piano terra operata all'impostazione della facciata dalle vetrine e dalle in segne. Aggiunta recente nel cortile del corpo B a un piano coperto in eternit																		Edificio in cortina a pianta irregolare con ampio cortile quadrangolare interno con portico e loggia su due lati									Muratura mista in cotto e parte in pietra intonacata																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		Altezza di tre piani per il corpo principale; di due e un piano per le appendici sul retro									Solai in legno																										
BIBLIOGRAFIA																		Copertura a falde									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																										
PELANDI, 1965, III; ZANELLA, 1972, 133.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									Colonne e contorni aperture in arenaria																										
DOCUMENTI ANNESSI																		Fronte su strada sinuosa che costituisce il fondale di via Borfuro; portale in pietra bugnato con stemma scalpellato in chiave									Volte a botte e a crociera a piano terra																										
NEG. 76.33a/70.1/71.22/71.23/68.17/71.24 73.13/71.25/73.10/73.11 Scheda bis ▶																		Portico ad archi su colonne e loggiato con numero doppio di archi									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Volte a crociera nel portico; soffitto in trave vista nella loggia									Eliminazione del corpo B																										
																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									Liberazione del loggiato																										
																		REDATTA DA F. Mazza-maggio 1973									OSSERVAZIONI																										
																		REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																																			
																		VISTA DA																																			





1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9									
COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																				NUMERO SCHEDA									
LOCALITÀ S. Alessandro										VIA S. Alessandro										N. CIV. 50B-54									
REDATTA DA F. Mazza-maggio 1973										REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973										VISTA DA									
altri elementi di identificazione grafica e fotografica.																													
1 2 3 4 5 6										7 8 9 1 2 3 4 5 6										7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9									

