



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>sec.XVI(?) - XIX</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ <b>S. Alessandro</b> VIA <b>S. Alessandro</b>																		N. CIV. <b>54A-56A</b>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO <b>Bergamo f.8; mp.306-2585</b>																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ <b>privata</b>																		USO ATTUALE <b>negozi, abitazione</b>									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>						NUMERO SCHEDA											
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G. n.a. art. 11</b>																											0   1   1   0   3   6   7								
PROTEZIONE PROPOSTA																											GRADO								
<b>fronte su strada, cortili, particolarmente quello a nord con loggiato</b>																											a b c d e								
																											3								
																											DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
La fronte ottocentesca è inserita su un edificio probabilmente cinquecentesco. Parziale tamponamento del portico e delle loggie deformate negli ultimi piani. Fronte intonacata di recente.																		Edificio in cortina a pianta irregolare, articolato attorno a due cortili non comunicanti. Ballatoi su tre lati nel cortile a valle. Portico su colonne e logge trabeate con pilastri nel cortile a monte. Altezza di quattro piani. Copertura a falde.									Muratura in pietra e mista, intonacata. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Zooccolo in pietra artificiale (recente).								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
																		Facciata simmetrica con balcone centrale in ferro sopra il portale. Sedile in pietra nel cortile a valle che comunica con un androne con uno spazio incolto sul retro, attraverso cui un tempo si poteva raggiungere probabilmente la chiesa di S. Giuseppe (v. sch. 01.1.03.71) negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									Restauro conservativo del cortile a monte con liberazione del portico e delle logge.								
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																																			
NEG.76.22a/68.14/76.30a/76.25a/76.34a/76.35a/76.36a/73.1 Scheda bis ▶																											REDATTA DA <b>F. Mazza-maggio 1973</b>								
																											REVISIONATA DA <b>V. Zanella-giugno 1973</b>								
																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI							
DENOMINAZIONE Edificio residenziale										VIA S. Alessandro										N. CIV. 54A-56A				NUMERO SCHEDA			
LOCALITÀ S. Alessandro																				0110367							
REDATTA DA F. Mazza-maggio 1973										REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973										VISTA DA							
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	