



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0110368								
LOCALITÀ S.Alessandro VIA S. Alessandro																		N. CIV. 56B-58A									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
CATASTO Bergamo f.8; mp.312																		USO ATTUALE negozi, abitazione																										
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ																										
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		piano terreno									1 2									3								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2																	
fronte su strada																		spazi liberi									1 2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Ristrutturazione dell'inizio del '900																		Edificio in cortina con pianta a L									Muratura mista prevalentemente in																	
di un edificio precedente di cui resta																		Altezza di quattro piani									pietra																	
il solo portale, databile al XVIII seco-																		Copertura a falde									Intonaco scrostato																	
lo																		Comignoli									Solai in legno																	
Apertura piano terra a nord per nego-																											Volte a piano terra																	
zio posteriore al 1945																											Tetto con orditura in legno e manto in																	
																											coppi																	
																											Rivestimento piano terra in marmo																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		Contorni aperture con carattere									Modificare apertura e rivestimento																	
																		vagamente liberty									negozio nord																	
																		Una fila di finestre riempita nel-									OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA																		la ricostruzione dell'inizio del																										
																		secolo																										
																		Cortile interno																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.									REDATTA DA F.Mazza-maggio1973																	
NEG. 76.21a/ 68.12																		Apertura negozio a nord fuori scala									REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																	
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

