



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII(?) - XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0110370																	
LOCALITA S. Alessandro VIA Garibaldi																		N. CIV. 6-8									2 - NECESSITA DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO A=3 B=4																	
CATASTO Bergamo f.8; mp.2584 a-b																		PROPRIETA privata									USO ATTUALE negozi e abitazione									a b c d e																	
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITA <input type="checkbox"/>									piano terreno 1 2								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																																				resto dell'edificio 1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																																				spazi liberi 1 2																	
																																				DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI Corpo A: almeno del XVIII secolo																		DATI TIPOLOGICI Edificio in cortina con pianta a C									STRUTTURE E MATERIALI Corpo A: muratura mista, intonacata																										
Corpo B: ristrutturato e sopralzato in modo qualsiasi nel sec. XX																		Corpo A a tre piani; corpo B a 4									Solai in legno																										
Qualche apertura recente anche nel corpo A (lato:sud)																		Copertura a due falde (A) e a padiglione (B)									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																										
																		Balconi nel corpo B									Solo davanzali in arenaria; griglie																										
																											Corpo B: struttura in c.a. muri in laterizio; solai misti in laterizio e c.a. tetto misto in laterizio e c.a. manto in marsigliesi; tapparelle																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Molto semplice la parte più antica probabilmente collegata in origine alla chiesa di S. Giuseppe.									PROPOSTE DI RESTAURO																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		Fronte su strada: parte dell'ambiente di via Garibaldi completamente indipendente dal borgo									OSSERVAZIONI																										
BIBLIOGRAFIA																		Piccolo cortile con aiuola alberata																																			
DOCUMENTI ANNESSI NEG. 76.17a/76.15a/76.16a																		negozi, attività artigiana, vetrina, insegna, ecc.									REDATTA DA F. Mazza-maggio 1973																										
																											REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

